



Капитальный ремонт здания Корпус №1 (инв. № 60002) ООО "ЛеМаЗ".
Ремонтные работы в осях Е-С' 13'-20

H1




RAL 9003 (белый)

H2




RAL 9003 (белый)

H3



RAL 9003 (белый)

H4



RAL 9003 (белый)